

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°084-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. RECEPCIÓN N° : 202-25
PROYECTO ** : TL0849 CA_LA_ALAMEDA F.EMISIÓN : 2025-02-26
UBICACIÓN ** : UBIC. RUR. VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE/SECTOR SAN GUSTIN/ PREDIO LOS
ARENALES, SUB LOTE 2, DIST. PIMENTEL, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 282-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-22
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-22
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.1
No.40	0.425	97.6
No. 200	0.075	64.0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	36.0	Gruesa	0.9
		Media	5.8
		Fina	29.3
% FINO	64.0		64.0
LL		33	
LP		14	
IP		19	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ¹	
D2487 - 17 ^{E1}	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes ¹	
D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (9)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°086-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°100-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

