

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°090-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : CTRA. PANAMERICANA SUR, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 258-25
F.EMISIÓN : 2025-03-10

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	C-1 ESTRUCTURA E35 LÍNEA L2013	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 399-SU-25
N° MUESTRA **	M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-06
TIPO DE MUESTRA **	SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-06
LUGAR DE ENSAYO	LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	42.3
No.10	2.00	38.6
No.40	0.425	29.4
No. 200	0.075	8.8

D10	0.093
D30	0.5
D60	14.9
Cu	160.6
Cc	0.2

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	57.7	Gruesa	34.8
		Fina	22.9
% ARENA	33.5	Gruesa	3.7
		Media	15.7
		Fina	14.1
% FINO	8.8		8.8
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	GP-GM
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con limo y arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°092-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°107-25 SU23

Observaciones: Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E27, E35 Y E36 L2013 220 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

