

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°095-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. PANAMERICANA SUR, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 267-25
F.EMISIÓN : 2025-03-13

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: SUELO C1 / C-1 ESTRUCTURA E36LÍNEA L2013	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 422-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-07
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-08
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	53.2
No.10	2.00	48.7
No.40	0.425	38.4
No. 200	0.075	15.4

D10	0.052
D30	0.2
D60	9.4
Cu	179.4
Cc	0.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	46.8	Gruesa	28.2
		Fina	18.6
% ARENA	37.8	Gruesa	4.6
		Media	16.7
		Fina	16.5
% FINO	15.4		15.4
LL		25	
LP		15	
IP		10	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GC
Denominación de Grupo	Grava arcillosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°104-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°118-25 SU23

Colocar en observaciones lo siguiente : Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E27, E35 Y E36 L2013 220 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

