

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°097-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TP5059 CURUMUY
UBICACIÓN ** : CASERÍO SAN JUAN DE CURUMUY S/N, DIST. PIURA, PIURA, PIURA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 278-25
F.EMISIÓN : 2025-03-14

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 440-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-10
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-10

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	100.0
No.40	0.425	99.1
No. 200	0.075	1.9

D10	0.101
D30	0.1
D60	0.1
Cu	1.5
Cc	1.0

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	98.1	Gruesa	0.0
		Media	3.7
		Fina	94.4
% FINO	1.9		1.9
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-3 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°106-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°120-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

