

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°099-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. PANAMERICANA SUR, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 297-25
F.EMISIÓN : 2025-03-14

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA			
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 442-SU-25	
ESTRUCTURA E27			
LÍNEA L2013			
N° MUESTRA ** : M-2		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-10	
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-11	
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES			
Tamiz			Distribución granulometrica
in.	mm.	% que Pasa	
No.4	4.75	37.7	% BOLONES
No.10	2.00	35.8	% BLOQUES
No.40	0.425	29.4	% GRAVA
No. 200	0.075	9.1	62.3
			Gruesa
			Fina
			45.1
			17.3
			Gruesa
			Media
			1.9
			14.1
			Fina
			12.5
			9.1
			LL
			NP
			LP
			NP
			IP
			NP
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹			
D2487 - 17^{E1}			
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS			
Símbolo de Grupo		GP-GM	
Denominación de Grupo		Grava pobremente graduada con limo y arena	
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹			
D3282-24			
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO			
Clasificación AASHTO		A-1-a (0)	

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°108-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°122-25 SU23

Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E27, E35 Y E36 L2013 220 KV



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 14/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

