

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°102-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 315- 25
PROYECTO ** : TC2223 CA_LAS PALMAS DE TINGAYOC **F.EMISIÓN** : 2025-03-20
UBICACIÓN ** : PREDIO TINGAYOC UC 44018 - 44312, DIST. CUTERVO, CUTERVO, CAJAMARCA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 475-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz			% que Pasa
in.	mm.		
No.4	4.75	100.0	
No.10	2.00	94.0	
No.40	0.425	87.3	
No. 200	0.075	83.0	

D10	0.018
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.2
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	17.0	Gruesa	6.0
		Media	8.4
		Fina	2.6
% FINO	83.0		83.0
LL		36	
LP		15	
IP		21	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (13)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°112-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°125-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

