

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°105-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC1099 PUERTAS_DEL_SOL_JAEN
UBICACIÓN ** : CALLE MARISCAL URETA MZ. C LOTE 5, HABILITACION URBANA RESIDENCIAL PAKAMUROS II, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 316-25
F.EMISIÓN : 2025-03-21

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 476-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		
in.	mm.	% que Pasa
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	83.7
No.40	0.425	65.4
No. 200	0.075	48.3

D10	0.023
D30	0.1
D60	0.2
Cu	10.4
Cc	0.4

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	51.7	Gruesa	16.3
		Media	23.4
		Fina	12.1
% FINO	48.3		48.3
LL		40	
LP		16	
IP		24	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ¹	
D2487 - 17 ^{E1}	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes ¹	
D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (6)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°115-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°128-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

