

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°108-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 295-25
F.EMISIÓN : 2025-03-22

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	C-1 ESTRUCTURA E41/26 LÍNEA L609/L659	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 465-SU-25
N° MUESTRA **	M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-13
TIPO DE MUESTRA **	SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-13
LUGAR DE ENSAYO	LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	64.3
No.10	2.00	61.5
No.40	0.425	51.2
No. 200	0.075	28.2

D10	0.033
D30	0.1
D60	1.6
Cu	49.2
Cc	0.2

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	35.7	Gruesa	19.7
		Fina	16.0
% ARENA	36.1	Gruesa	2.8
		Media	17.0
		Fina	16.3
% FINO	28.2		28.2
LL		23	
LP		14	
IP		9	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°118-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°132-25 SU23

Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E38/E23 L609/L659 60 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

