

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°111-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LJ3268 MUSEO_CAFE
UBICACIÓN ** : MUSEO CAFÉ MZ E LT.4 SECTOR LAS FLORES, DISTRITO SAN RAMÓN, CHANCHAMAYO, JUNÍN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 317-25
E.MISIÓN : 1900-01-00

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 479-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	29.4
No.10	2.00	20.7
No.40	0.425	6.2
No. 200	0.075	1.3
D10	0.738	
D30	5.0	
D60	18.9	
Cu	25.5	
Cc	1.8	

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	70.6	Gruesa	39.7
		Fina	30.9
% ARENA	28.1	Gruesa	8.7
		Media	17.2
		Fina	2.3
% FINO	1.3		1.3
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GW
Denominación de Grupo	Grava bien graduada con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°121-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°135-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

