

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°112-25 SU22**

**CLIENTE** : LUZ DEL SUR  
**DIRECCIÓN \*\*** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02  
**RECEPCIÓN N°** : 301-25  
**F.EMISIÓN** : 2025-03-21

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| DATOS DE LA MUESTRA |                                      |                                  |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| C-1                 |                                      |                                  |
| CANTERA/SONDAJE**   | ESTRUCTURA E35/20<br>LÍNEA L609/L659 | CÓDIGO DE LA MUESTRA : 467-SU-25 |
| N° MUESTRA **       | M-1                                  | FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-14  |
| TIPO DE MUESTRA **  | SUELO                                | FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-15  |
| LUGAR DE ENSAYO     | LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES |                                  |

| Tamiz   |       | % que Pasa |
|---------|-------|------------|
| in.     | mm.   |            |
| No.4    | 4.75  | 60.5       |
| No.10   | 2.00  | 59.9       |
| No.40   | 0.425 | 55.7       |
| No. 200 | 0.075 | 36.9       |

|     |       |
|-----|-------|
| D10 | 0.028 |
| D30 | 0.1   |
| D60 | 2.4   |
| Cu  | 86.3  |
| Cc  | 0.1   |

| Distribución granulometrica |      |        |      |
|-----------------------------|------|--------|------|
| % BOLONES                   |      |        |      |
| % BLOQUES                   |      |        |      |
| % GRAVA                     | 39.5 | Gruesa | 24.4 |
|                             |      | Fina   | 15.1 |
| % ARENA                     | 23.7 | Gruesa | 0.6  |
|                             |      | Media  | 8.3  |
|                             |      | Fina   | 14.7 |
| % FINO                      | 36.9 |        | 36.9 |
| LL                          |      | NP     |      |
| LP                          |      | NP     |      |
| IP                          |      | NP     |      |

**Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)<sup>1</sup>**  
**D2487 - 17<sup>E1</sup>**

| SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Simbolo de Grupo                     | GM                     |
| Denominación de Grupo                | Grava limosa con arena |

**Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes<sup>1</sup>**  
**D3282-24**

| SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO |         |
|---------------------------------|---------|
| Clasificación AASHTO            | A-4 (1) |

**Ensayos de referencia:**

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°122-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°136-25 SU23

Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E38/E23 L609/L659 60 KV

  
**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

