

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°113-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02

DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 301-25

PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS

F.EMISIÓN : 2025-03-21

UBICACIÓN ** : AV. LOS CHANCAS, DIST. SANTA ANITA, LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

C-1
CANTERA/SONDAJE** : ESTRUCTURA E35/20
LÍNEA L609/L659

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 468-SU-25

N° MUESTRA ** : M-2

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-14

TIPO DE MUESTRA ** : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-15

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	41.3
No.10	2.00	35.4
No.40	0.425	16.4
No. 200	0.075	6.5

D10	0.198
D30	1.4
D60	13.6
Cu	68.7
Cc	0.7

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	58.7	Gruesa	32.0
		Fina	26.8
% ARENA	34.7	Gruesa	5.8
		Media	24.1
		Fina	4.8
% FINO	6.5		6.5
LL		26	
LP		14	
IP		12	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	GP-GC
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arcilla y arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-6 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°123-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°137-25 SU23

Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E38/E23 L609/L659 60 KV



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

