

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°114-25 SU22

CLIENTE : ARKEL DEL PERÚ
DIRECCIÓN ** : JR. RICARDO PALMA NRO. 174 P.J. COLLIQUE 1RA ZONA LIMA - LIMA - COMARCA
PROYECTO ** : TALAMBO_A
UBICACIÓN ** : CHEPEN - LA LIBERTAD

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02

RECEPCIÓN N° : 319-25

F.EMISIÓN : 2025-03-25

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 481-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	52.0
No.10	2.00	44.5
No.40	0.425	28.0
No. 200	0.075	6.9

D10	0.099
D30	0.6
D60	8.5
Cu	85.4
Cc	0.4

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	48.0	Gruesa	24.5
		Fina	23.4
% ARENA	45.1	Gruesa	7.5
		Media	19.5
		Fina	18.1
% FINO	6.9		6.9
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GP-GM
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con limo y arena


Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°124-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°138-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

