

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°117-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : QUINTA AV. (LURIGANCHO-CHOSICA), DIST. LURIGANCHO-CHOSICA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 322-25
F.EMISIÓN : 2025-03-26

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
C-1		
CANTERA/SONDAJE**	: ESTRUCTURA E9 LÍNEA L641/L642	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 483-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	98.8
No.40	0.425	94.8
No. 200	0.075	80.2

D10	0.018
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.2
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	19.8	Gruesa	1.2
		Media	7.4
		Fina	11.3
% FINO	80.2		80.2
LL		42	
LP		27	
IP		15	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	ML
Denominación de Grupo	Limo con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (10)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°127-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°141-25 SU23
Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E6 L641/L642 60 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

