

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°119-25 SU22

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO **RECEPCIÓN N°** : 325-25
: SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : AT1697 LEONCIO_PRADO_TACNA **F.EMISIÓN** : 2025-03-22
UBICACIÓN ** : AV. GRAL VARELA MZ 17 LOTE 4, AAHH LEONCIO PRADO, DIST. ALTO DE LA ALIANZA, TACNA, TACNA.


** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA						
CANTERA/SONDAJE** : C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 487-SU-25				
N° MUESTRA ** : M-2		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-18				
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-18				
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES						
Tamiz			Distribución granulometrica			
in.	mm.	% que Pasa				
No.4	4.75	46.8	% BOLONES			
No.10	2.00	37.3	% BLOQUES			
No.40	0.425	15.2	% GRAVA	53.2		
No. 200	0.075	2.5		Gruesa	27.6	
				Fina	25.6	
			% ARENA	44.3	Gruesa	9.6
					Media	28.5
					Fina	6.2
			% FINO	2.5		2.5
			LL		NP	
			LP		NP	
			IP		NP	
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹						
D2487 - 17^{E1}						
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS						
Simbolo de Grupo			GP			
Denominación de Grupo			Grava pobremente graduada con arena			
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹						
D3282-24						
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO						
Clasificación AASHTO			A-1-a (0)			

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°129-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°143-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

