

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°127-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LINEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : QUINTA AV. (LURIGANCHO-CHOSICA), DIST. LURIGANCHO-CHOSICA, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 327-25
F.EMISIÓN : 2025-03-27

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	C-1 ESTRUCTURA E3 LÍNEA L641/L642	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 489-SU-25
N° MUESTRA **	M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-18
TIPO DE MUESTRA **	SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-19
LUGAR DE ENSAYO	LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	93.3
No.10	2.00	90.2
No.40	0.425	63.6
No. 200	0.075	23.2

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	6.7	Gruesa	2.2
		Fina	4.5
% ARENA	70.1	Gruesa	3.1
		Media	40.8
		Fina	26.1
% FINO	23.2		23.2
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ¹	
D2487 - 17 ^{E1}	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes ¹	
D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°137-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°151-25 SU23

Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURA METÁLICA E6 L641/L642 60 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

