

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°137-25 SU22

CLIENTE : JIN SHI SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. POLO NRO. 431 OTR. POLO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO **RECEPCIÓN N°** : 366-25
PROYECTO ** : MERJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD SERGIO E. **F.EMISIÓN** : 2025-03-31
UBICACIÓN ** : HOSPITAL SERGIO BERNALES
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: MATERIAL PROPIO	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 525-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-26
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-27
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	63.5
No.10	2.00	50.3
No.40	0.425	20.1
No. 200	0.075	4.4

D10	0.180
D30	0.8
D60	4.0
Cu	22.3
Cc	0.8

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	36.5	Gruesa	20.5
		Fina	16.0
% ARENA	59.1	Gruesa	13.2
		Media	37.3
		Fina	8.7
% FINO	4.4		4.4
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ¹	
D2487 - 17 ^{E1}	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes ¹	
D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°149-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°161-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 31/03/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

