

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°143-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : AT1698 SENCICO_TACNA
UBICACIÓN ** : ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL MZ. 13 LOTE 1, DIST. CIUDAD NUEVA, TACNA, TACNA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 355-25
F.EMISIÓN : 2025-03-29

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 517-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-24
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-25

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	83.3
No.10	2.00	78.9
No.40	0.425	57.3
No. 200	0.075	17.6

D10	0.047
D30	0.1
D60	0.6
Cu	11.9
Cc	0.5

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	16.7	Gruesa	9.2
		Fina	7.5
% ARENA	65.7	Gruesa	4.4
		Media	27.5
		Fina	33.8
% FINO	17.6		17.6
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}


SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°155-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°167-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

