

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°144-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : AT1698 SENCICO_TACNA
UBICACIÓN ** : ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL MZ. 13 LOTE 1, DIST. CIUDAD NUEVA, TACNA, TACNA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 355-25
F.EMISIÓN : 2025-03-29

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-3
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 518-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-24
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-25

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	91.8
No.40	0.425	70.9
No. 200	0.075	38.0
D10	0.027	
D30	0.1	
D60	0.2	
Cu	7.0	
Cc	0.7	

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	62.0	Gruesa	8.2
		Media	26.5
		Fina	27.2
% FINO	38.0		38.0
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-4 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°156-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°168-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

