

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°150-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERU S.A

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02

DIRECCIÓN ** : CALLE ANTEQUERA 777 PISO 11 SAN ISIDRO

RECEPCIÓN N° : 363-25

PROYECTO ** : LIC_2025_198

F.EMISIÓN : 2025-04-01

UBICACIÓN ** : CRUCE CALLE ARGENTINA CON CALLE CARABAYLLO, DIST. COMAS, LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 524-SU-25

N° MUESTRA ** : M-1

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-25

TIPO DE MUESTRA ** : Suelo

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-26

LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	19.0
No.10	2.00	12.6
No.40	0.425	2.6
No. 200	0.075	0.5

D10	1.473
D30	10.7
D60	25.4
Cu	17.3
Cc	3.1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	81.0	Gruesa	53.9
		Fina	27.1
% ARENA	18.5	Gruesa	6.5
		Media	11.1
		Fina	0.9
% FINO	0.5		0.5
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	GP
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)


Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°161-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°173-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 02/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

