

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°159-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERU S.A
DIRECCIÓN ** : CALLE ANTEQUERA 777 PISO 11 SAN ISIDRO
PROYECTO ** : PE-LR-3188_LIC2579
UBICACIÓN ** : AV. GUILLERMO DE LA FUENTE S/N, DIST. COMAS, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 362-25
F.EMISIÓN : 2025-04-07

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : Suelo
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 523-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-26

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	52.3
No.10	2.00	43.4
No.40	0.425	24.4
No. 200	0.075	3.8

D10	0.198
D30	0.6
D60	8.6
Cu	43.3
Cc	0.2

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	47.7	Gruesa	24.3
		Fina	23.5
% ARENA	48.5	Gruesa	8.9
		Media	30.4
		Fina	9.2
% FINO	3.8		3.8
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°168-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°188-25 SU23

El presente informe de ensayo reemplaza al informe N° 148-25 SU22. La modificación se realizó a solicitud del cliente.


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

