

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°165-25 SU22

CLIENTE : LUZ DEL SUR
DIRECCIÓN ** : AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO. 380 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : EMS PARA CAMBIO DE POSTES-LÍNEAS AÉREAS
UBICACIÓN ** : CTRA. PANAMERICANA SUR, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 359-25
F.EMISIÓN : 2025-04-07

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA				
C-1		CÓDIGO DE LA MUESTRA : 521-SU-25		
CANTERA/SONDAJE** : ESTRUCTURA E28				
LÍNEA L2013				
N° MUESTRA ** : M-1		FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-24		
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO		FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-28		
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES				
Tamiz			Distribución granulométrica	
in.	mm.	% que Pasa		
No.4	4.75	44.4	% BOLONES	
No.10	2.00	42.5	% BLOQUES	
No.40	0.425	38.9	% GRAVA	
No. 200	0.075	23.4	55.6	
			Gruesa	28.2
			Fina	27.4
			% ARENA	20.9
			Gruesa	1.9
			Media	6.5
			Fina	12.5
			% FINO	23.4
			LL	NP
			LP	NP
			IP	NP
Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹				
D2487 - 17^{E1}				
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS				
Símbolo de Grupo		GM		
Denominación de Grupo		Grava limosa con arena		
Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹				
D3282-24				
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO				
Clasificación AASHTO		A-1-b (0)		

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°174-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°194-25 SU23

Correspondiente al proyecto CAMBIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS E27, E35 Y E36 L2013 220 KV


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

