

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°178-25 SU22

CLIENTE : JGRB INGENIEROS S.R.L. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : URB. SAN JOSE O CORONEL (ESTACIÓN PARQUE EL TRABAJO) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES **RECEPCIÓN N°** : 429-25
PROYECTO ** : AR3583_ANDENES_CONO_NORTE **F.EMISIÓN** : 2025-04-14
UBICACIÓN ** : MZ. G LT.12 ASOCIACIÓN APIPA SECTOR VI, DIST. CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-3	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 592-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-09-07
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-09
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	66.2
No.10	2.00	56.6
No.40	0.425	35.7
No. 200	0.075	10.4

D10	0.073
D30	0.3
D60	3.0
Cu	40.9
Cc	0.4

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	33.8	Gruesa	23.0
		Fina	10.7
% ARENA	55.9	Gruesa	9.6
		Media	28.6
		Fina	17.6
% FINO	10.4		10.4
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP-SM
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo y grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°191-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°211-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 14/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

