

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°179-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LS3261_OASIS
UBICACIÓN ** : CALLE S/N A UNA CUADRA DEL CONDOMINIO EL MIRADOR DE CUMBAZA (-6.485679° - 76.394756°), DIST. MORALES, TARAPOTO, SAN MARTIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 444-25
F.EMISIÓN : 2025-04-14

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 596-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-09
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-10
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	72.1
No.10	2.00	66.9
No.40	0.425	36.6
No. 200	0.075	6.0

D10	0.138
D30	0.3
D60	1.4
Cu	10.2
Cc	0.6

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	27.9	Gruesa	12.2
		Fina	15.7
% ARENA	66.1	Gruesa	5.1
		Media	45.6
		Fina	15.3
% FINO	6.0		6.0
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP-SM
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo y grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°192-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°212-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

