

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°180-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LS3261_OASIS
UBICACIÓN ** : CALLE S/N A UNA CUADRA DEL CONDOMINIO EL MIRADOR DE CUMBAZA (-6.485679° - 76.394756°), DIST. MORALES, TARAPOTO, SAN MARTIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 444-25
F.EMISIÓN : 2025-04-14

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 597-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-09
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-10
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.6
No.40	0.425	92.7
No. 200	0.075	17.4

D10	0.047
D30	0.1
D60	0.2
Cu	4.4
Cc	1.4

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	82.6	Gruesa	0.4
		Media	26.1
		Fina	56.1
% FINO	17.4		17.4
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ¹	
D2487 - 17 ^{E1}	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes ¹	
D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°193-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°213-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

