

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°184-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, **EXCEPCIÓN N°** : 424- 25
DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LI3303 LA_RAMADITA **F.EMISIÓN** : 2025-04-16
UBICACIÓN ** : AV. CENTRAL, FRENTE PLAZA MARISCAL CACERES. DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 587-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-04-05
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-04-06
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	46,8
No.10	2,00	37,0
No.40	0,425	20,8
No. 200	0,075	13,4

D10	0,059
D30	1,2
D60	10,4
Cu	177,9
Cc	2,4

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	53,2	Gruesa	27,6
		Fina	25,5
% ARENA	33,5	Gruesa	9,8
		Media	19,4
		Fina	4,2
% FINO	13,4		13,4
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GM
Denominación de Grupo	Grava limosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°200-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°221-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

