

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°186-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TL1013_SAZON MONSEFUANA
UBICACIÓN ** : HABILITACION URBANA SAN FRANCISCO MZ B LOTE 13, DISTRITO MONSEFU, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.
CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 463-25
F.EMISIÓN : 2025-04-21

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES
CÓDIGO DE LA MUESTRA : 632-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-14
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-15

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	95.9
No.40	0.425	95.0
No. 200	0.075	86.8

D10	0.017
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.1
Cc	1.1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	13.2	Gruesa	4.1
		Media	1.2
		Fina	8.0
% FINO	86.8		86.8
LL		35	
LP		21	
IP		14	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (10)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°202-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°223-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

