

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°187-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TL1013_SAZON MONSEFUANA
UBICACIÓN ** : HABILITACION URBANA SAN FRANCISCO MZ B LOTE 13, DISTRITO MONSEFU, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 463-25
F.EMISIÓN : 2025-04-21

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 633-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-14
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-15

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.0
No.40	0.425	95.6
No. 200	0.075	24.1
D10	0.037	
D30	0.1	
D60	0.2	
Cu	4.8	
Cc	1.4	

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	75.9	Gruesa	1.0
		Media	19.0
		Fina	56.0
% FINO	24.1		24.1
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}


SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°203-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°224-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

