

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°191-25 SU22

CLIENTE : JGRB INGENIEROS S.R.L. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
AV. 10 DE JUNIO CON ALBERTO ARBERD NRO. 991 DPTO. 201
DIRECCIÓN ** : URB. SAN JOSE O CORONEL (ESTACIÓN PARQUE EL **RECEPCIÓN N°** : 476-25
TRABAJO) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
PROYECTO ** : AR1141_FLOR DE ORO **F.EMISIÓN** : 2025-04-24
UBICACIÓN ** : ASOCIACIÓN DE VIVIENDA FLOR DE ORO, MZ. H, LOTE 1, DIST. MARIANO MELGAR, AREQUIPA, AREQUIPA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-2	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 682-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-16
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-17
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	47.0
No.10	2.00	39.3
No.40	0.425	24.8
No. 200	0.075	9.8

D10	0.077
D30	0.8
D60	14.1
Cu	182.5
Cc	0.6

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	53.0	Gruesa	34.1
		Fina	18.9
% ARENA	37.2	Gruesa	7.7
		Media	19.1
		Fina	10.3
% FINO	9.8		9.8
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) ¹	
D2487 - 17 ^{E1}	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GP-GM
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con limo y arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes ¹	
D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°208-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°229-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

