

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°193-25 SU22

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO
SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : LS3277_C_R_GF_AT_42 NUEVO JAEN
UBICACIÓN ** : CENTRO POBLADO NUEVO JAEN S/N, DIST. CAMPAÑILLA, MARISCAL CACERES, SAN MARTIN

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 483-25
F.EMISIÓN : 2025-04-25

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 710-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-21
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-22

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	98.0
No.40	0.425	93.8
No. 200	0.075	73.1

D10	0.019
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.4
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	26.9	Gruesa	2.0
		Media	7.5
		Fina	17.4
% FINO	73.1		73.1
LL		40	
LP		17	
IP		23	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (12)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°211-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°233-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 25/04/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

