

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°196-25 SU22

CLIENTE : GRUPO TRICONM S.A.C.
DIRECCIÓN ** : AV. BENAVIDES NRO. 1579 INT. 802 LIMA - MIRAFLORES - LIMA
PROYECTO ** : CA_IRRIGACION_SAN_CAMILO_ASENTAMIENTO_HUMANO_6
UBICACIÓN ** : PREDIO AGRICOLA ASENTAMIENTO 6, PARCELA Nro 50-B, C.P/PARCELA
9_1908150_03303,UC. 03303/HH.CC9_1908150, DIST. LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 498-25
F.EMISIÓN : 2025-04-29

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 764-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-04-25
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-04-25

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	77.0
No.10	2.00	66.7
No.40	0.425	32.9
No. 200	0.075	7.1

D10	0.116
D30	0.4
D60	1.6
Cu	13.9
Cc	0.8

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	23.0	Gruesa	14.2
		Fina	8.8
% ARENA	69.9	Gruesa	10.3
		Media	44.9
		Fina	14.7
% FINO	7.1		7.1
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP-SM
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo y grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°214-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°236-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

