

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°201-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERU SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA **RECEPCIÓN N°** : 536-25
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TP0277_OVALO_TAMBO_GRANDE **F.EMISIÓN** : 2025-05-07
UBICACIÓN ** : MZ A, LOTE 4, AAHH BUENOS AIRES TAMBOGRANDE, DIST. TAMBOGRANDE, PIURA, PIURA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 833-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-03
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-05
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	100.0
No.40	0.425	98.9
No. 200	0.075	96.0

D10	0.017
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.0
Cc	1.1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	4.0	Gruesa	0.0
		Media	1.2
		Fina	2.7
% FINO	96.0		96.0
LL		43	
LP		18	
IP		25	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (15)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°222-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°243-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

