

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°203-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERU S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA. **RECEPCIÓN N°** : 551-25
PROYECTO ** : TC1016_ENTRADA_BAMBAMARCA **F.EMISIÓN** : 2025-05-10
UBICACIÓN ** : BARRIO AGOMARCA ALTO, DIST. BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 858-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-07
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-05-07
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	95.2
No.40	0.425	58.3
No. 200	0.075	26.1

D10	0.035
D30	0.1
D60	0.5
Cu	13.3
Cc	0.8

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	73.9	Gruesa	4.8
		Media	51.2
		Fina	17.9
% FINO	26.1		26.1
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°224-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°248-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

