

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°204-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERU S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA **RECEPCIÓN N°** : 551-25
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC1016_ENTRADA_BAMBAMARCA **F.EMISIÓN** : 2025-05-10
UBICACIÓN ** : BARRIO AGOMARCA ALTO, DIST. BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 859-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-07
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-07
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	97.4
No.40	0.425	54.1
No. 200	0.075	20.6

D10	0.041
D30	0.2
D60	0.5
Cu	12.8
Cc	1.1

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	79.4	Gruesa	2.6
		Media	58.4
		Fina	18.3
% FINO	20.6		20.6
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°225-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°249-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

