

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°208-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERU S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA **RECEPCIÓN N°** : 552-25
CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LS3777_CA_PRIMER_CHACAMARCA **F.EMISIÓN** : 2025-05-12
UBICACIÓN ** : PREDIO RÚSTICO DENOMINADO PASAJE PATA RIO TUPIN, DIST. SAMAN, AZÁNGARO, PUNO

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-3 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 862-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-07
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-05-08
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.5
No.40	0.425	97.7
No. 200	0.075	85.7

D10	0.018
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.2
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	14.3	Gruesa	0.5
		Media	4.0
		Fina	9.8
% FINO	85.7		85.7
LL		41	
LP		18	
IP		23	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (13)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°228-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°252-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

