

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°210-25 SU22

CLIENTE : GEOCONTEL INGENIEROS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. LA ENCALADA NRO. 1218 URB. LAS ALAMEDAS LIMA - LIMA **RECEPCIÓN N°** : 557- 25
: SANTIAGO DE SURCO
PROYECTO ** : AM2584_SANTISIMA_TRINIDAD_ILO **F.EMISIÓN** : 2025-05-12
UBICACIÓN ** : VIA ARTERIAL O URBANA PRINCIPAL, DIST. EL ALGARROBAL, ILO, MOQUEGUA

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 869-SU-25
N° MUESTRA ** : M-2 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-07
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-05-08
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	67.4
No.10	2.00	63.7
No.40	0.425	54.8
No. 200	0.075	4.2

D10	0.114
D30	0.2
D60	1.3
Cu	11.0
Cc	0.2

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	32.6	Gruesa	5.1
		Fina	27.6
% ARENA	63.2	Gruesa	3.6
		Media	12.0
		Fina	47.6
% FINO	4.2		4.2
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Símbolo de Grupo	SP
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-3 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°230-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°254-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

