

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°215-25 SU22

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERU, SAC
DIRECCIÓN ** : AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : TJ5113_SEDE_TRUJILLO
UBICACIÓN ** : AV VICTOR LARCO HERRERA, DIST. TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 596-25
F.EMISIÓN : 2025-05-20

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 892-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-14
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-15

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.3
No.40	0.425	90.5
No. 200	0.075	34.8

D10	0.029
D30	0.1
D60	0.2
Cu	6.0
Cc	0.9

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	65.2	Gruesa	0.7
		Media	18.9
		Fina	45.6
% FINO	34.8		34.8
LL		29	
LP		16	
IP		13	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-6 (1)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°242-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°268-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

