

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°216-25 SU22

CLIENTE : AMERICA MOVIL PERU, SAC
DIRECCIÓN ** : AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA
PROYECTO ** : TJ5113_SEDE_TRUJILLO
UBICACIÓN ** : AV VICTOR LARCO HERRERA, DIST. TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 596- 25
F.EMISIÓN : 2025-05-20

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 893-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-14
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-15

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	96.1
No.40	0.425	93.7
No. 200	0.075	72.0
D10	0.019	
D30	0.0	
D60	0.1	
Cu	3.4	
Cc	1.1	

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	28.0	Gruesa	3.9
		Media	4.9
		Fina	19.2
% FINO	72.0		72.0
LL		42	
LP		18	
IP		24	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla de baja plasticidad con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (12)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°243-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°269-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

