

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°220-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TC0455_LAS_PALMERAS_DE_JAEN
UBICACIÓN ** : LOTE DE TERRENO DENOMINADO "EL CHOLOQUE", UBICADO EN EL SECTOR MONTEGRANDE, DIRECCION MUNICIPAL: PASAJE SAN MIGUEL S/N, DIST. JAEN, JAEN, CAJAMARCA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 599- 25
F.EMISIÓN : 2025-05-20

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 895-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-14
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-15
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		
in.	mm.	% que Pasa
No.4	4.75	84.0
No.10	2.00	79.2
No.40	0.425	54.4
No. 200	0.075	32.3

D10	0.030
D30	0.1
D60	0.6
Cu	20.1
Cc	0.3

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	16.0	Gruesa	7.1
		Fina	8.9
% ARENA	51.7	Gruesa	4.8
		Media	34.5
		Fina	12.4
% FINO	32.3		32.3
LL		29	
LP		21	
IP		8	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)¹
D2487 - 17^{E1}

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SC
Denominación de Grupo	Arena arcillosa con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes¹
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°247-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°273-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

