

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°223-25 SU22

CLIENTE : SITES DEL PERU SAC
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : LI3157_PARQUE_YUPANQUI
UBICACIÓN ** : AV. FLOR DE AMANCAES CRUCE 24 DE JUNIO, DIST. RIMAC, LIMA, LIMA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 314-25
F.EMISIÓN : 2025-05-21

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 474-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-17
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	78,2
No.10	2,00	64,5
No.40	0,425	44,0
No. 200	0,075	26,2

D10	0,035
D30	0,1
D60	1,6
Cu	46,0
Cc	0,2

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	21,8	Gruesa	5,8
		Fina	16,0
% ARENA	52,0	Gruesa	13,7
		Media	24,9
		Fina	13,4
% FINO	26,2		26,2
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa con grava

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°251-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°277-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 21/05/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

