

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°225-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERU S.A
DIRECCIÓN ** : CALLE ANTEQUERA 777 PISO 11 SAN ISIDRO
PROYECTO ** : LJ0257_C_U_GF_MP_30 CA_BUENOS_AIRES
UBICACIÓN ** : PARAJE VILCAPAMPA S/N, DIST. SICAYA, HUANCAYO, JUNIN

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 613- 25
F.EMISIÓN : 2025-05-22

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 921-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-17
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-19

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	26,6
No.10	2,00	21,8
No.40	0,425	13,4
No. 200	0,075	2,2

D10	0,326
D30	6,9
D60	22,0
Cu	67,4
Cc	6,7

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	73,4	Gruesa	45,4
		Fina	28,0
% ARENA	24,4	Gruesa	4,9
		Media	14,4
		Fina	5,2
% FINO	2,2		2,2
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GP
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°255-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°281-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 22/05/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

