

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°236-25 SU22

CLIENTE : GRUPO ASPIRA E INMOBILIARIA AYD SAC **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL. BREA Y PARIÑAS NRO. 102 INT. 703, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA **RECEPCIÓN N°** : 603- 25
PROYECTO ** : VIVIENDA MULTIFAMILIAR CONDE DE LA VEGA **F.EMISIÓN** : 2025-05-23
UBICACIÓN ** : CALLE CONDE DE LA VEGA 119, URBANIZACIÓN BELLA LUZ, DIST. SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-3	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 913-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-15
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-16
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	28,1
No.10	2,00	25,6
No.40	0,425	19,0
No. 200	0,075	5,0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	71,9	Gruesa	51,0
		Fina	20,9
% ARENA	23,1	Gruesa	2,5
		Media	13,5
		Fina	7,0
% FINO	5,0		5,0
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GP-GM
Denominación de Grupo	Grava pobremente graduada con limo y arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-a (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°268-25 SU24

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°295-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

