

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°238-25 SU22

CLIENTE : ING&PROY CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC
DIRECCIÓN ** : JR CARACAS 2383 JESÚS MARÍA -LIMA
PROYECTO ** : LU0034_A_U_GF_MP_30_LU0034_BELLAVISTA_CALLERIA
UBICACIÓN ** : ASENTAMIENTO HUMANO 9 DE OCTUBRE Mz 9 LOTE 27 SECTOR 9 DE OCTUBRE, DIST. CALLERIA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 633- 25
F.EMISIÓN : 2025-05-26

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 957-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-21
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-22
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.9
No.40	0.425	98.9
No. 200	0.075	85.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	14.9	Gruesa	0.1
		Media	2.3
		Fina	12.5
% FINO	85.1		85.1
LL		57	
LP		19	
IP		38	


Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CH
Denominación de Grupo	Arcilla de alta plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (19)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°270-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°297-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

