

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°240-25 SU22

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC) **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO **RECEPCIÓN N°** : 646-25
REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00703 SM_BELLA_FLORIDA **F.EMISIÓN** : 2025-05-28
UBICACIÓN ** : CASERIO BELLA FLORIDA, DIST. YORONGOS, RIOJA, SAN MARTIN.
** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1 **CÓDIGO DE LA MUESTRA** : 971-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 **FECHA DE RECEPCIÓN** : 2025-05-23
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO **FECHA DE EJECUCIÓN** : 2025-05-23
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	99.7
No.40	0.425	96.9
No. 200	0.075	63.2

D10	0.020
D30	0.0
D60	0.1
Cu	3.5
Cc	1.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	36.8	Gruesa	0.3
		Media	8.4
		Fina	28.1
% FINO	63.2		63.2
LL		49	
LP		13	
IP		36	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (14)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°272-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°299-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

