

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°250-25 SU22

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO
COMERCIAL CAMINO REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00684 SM_NUEVO_SAN_MARTIN
UBICACIÓN ** : CASERIO NUEVO SAN MARTIN, DIST. RIOJA, RIOJA, SAN MARTIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02

RECEPCIÓN N° : 666-25

F.EMISIÓN : 2025-06-04

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA ** : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1001-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-28
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-29

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4,75	100,0
No.10	2,00	100,0
No.40	0,425	99,9
No. 200	0,075	83,8

D10	0,018
D30	0,0
D60	0,1
Cu	3,2
Cc	1,1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0,0	Gruesa	0,0
		Fina	0,0
% ARENA	16,2	Gruesa	0,0
		Media	0,4
		Fina	15,8
% FINO	83,8		83,8
LL		55	
LP		21	
IP		34	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)
D2487-17 (Reapproved 2025)

SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CH
Denominación de Grupo	Arcilla de alta plasticidad con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes
D3282-24

SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-7-6 (19)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°283-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°311-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 04/06/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

