

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°251-25 SU22

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC) **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO
COMERCIAL CAMINO REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA **RECEPCIÓN N°** : 667-25
PROYECTO ** : SM00719 SM_NUEVO_HORIZONTE_SORITOR **F.EMISIÓN** : 2025-06-04
UBICACIÓN ** : CASERIO NUEVO HORIZONTE, DIST. SORITOR, MOYOBAMBA, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1002-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-28
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-29
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		
in.	mm.	% que Pasa
No.4	4,75	100,0
No.10	2,00	85,3
No.40	0,425	77,9
No. 200	0,075	34,4

D10	0,029
D30	0,1
D60	0,2
Cu	5,4
Cc	1,0

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0,0	Gruesa	0,0
		Fina	0,0
% ARENA	65,6	Gruesa	14,7
		Media	14,7
		Fina	36,2
% FINO	34,4		34,4
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SM
Denominación de Grupo	Arena limosa

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-2-4 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°284-25 SU24
El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°312-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

