

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°255-25 SU22

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO
COMERCIAL CAMINO REAL LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00705 SM_SANTA_ROSA
UBICACIÓN ** : CASERIO SANTA ROSA DE ALTO CHURO QUEBRADA S/N, DIST.
SHAPAJA, SAN MARTIN, SAN MARTIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 669-25
F.EMISIÓN : 2025-06-05

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1005-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-28
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-29
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	96.6
No.40	0.425	91.1
No. 200	0.075	65.1

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	34.9	Gruesa	3.4
		Media	11.3
		Fina	20.2
% FINO	65.1		65.1
LL		34	
LP		22	
IP		12	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	CL
Denominación de Grupo	Arcilla arenosa de baja plasticidad

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-6 (6)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°288-25 SU24

El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°316-25 SU23



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 05/06/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

