

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°257-25 SU22

CLIENTE : Geoglobe Ingeniería y Construcción S.A.C.
DIRECCIÓN ** : Av. Tomas Marsano 1623 Urb. Prolongación Aurora, Lima – Surquillo.
PROYECTO ** : Ensayos Geotécnicos de Caracterización - Depósito de Relaves Chacchuille III
UBICACIÓN ** : Huanuhuanu - Caravelí - Arequipa

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 676-25
F.EMISIÓN : 2025-06-05

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: Cantera de área de minera caraveli	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1016-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-29
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-30
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	44.4
No.10	2.00	38.8
No.40	0.425	27.6
No. 200	0.075	20.5


Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	55.6	Gruesa	22.1
		Fina	33.5
% ARENA	23.9	Gruesa	5.6
		Media	13.7
		Fina	4.6
% FINO	20.5		20.5
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GM
Denominación de Grupo	Grava limosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°289-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°318-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

