

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°258-25 SU22

CLIENTE : Geoglobe Ingeniería y Construcción S.A.C.
DIRECCIÓN ** : Av. Tomas Marsano 1623 Urb. Prolongación Aurora, Lima – Surquillo.
PROYECTO ** : Ensayos Geotécnicos de Caracterización - Depósito de Relaves Chacchuille III
UBICACIÓN ** : Huanuhuanu - Caravelí - Arequipa

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 676-25
F.EMISIÓN : 2025-06-09

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: Cantera de área de minera caraveli	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1017-SU-25
N° MUESTRA **	: M-2	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-29
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-30
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	48.5
No.10	2.00	39.9
No.40	0.425	24.3
No. 200	0.075	17.2


Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	51.5	Gruesa	13.8
		Fina	37.8
% ARENA	31.2	Gruesa	8.5
		Media	18.5
		Fina	4.2
% FINO	17.2		17.2
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GM
Denominación de Grupo	Grava limosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°000-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°000-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

