

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°261-25 SU22

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : TL0217_A_R_GF_AT_30 CA_SAN FRANCISCO
UBICACIÓN ** : MZ D 00046 SERUR CHEPITO BAJO, DIST. MORROPE, LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-22.02
RECEPCIÓN N° : 709-25
F.EMISIÓN : 2025-06-09

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: C-1	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 1040-SU-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-02
TIPO DE MUESTRA **	: SUELO	FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-03
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		% que Pasa
in.	mm.	
No.4	4.75	100.0
No.10	2.00	100.0
No.40	0.425	99.9
No. 200	0.075	9.1

D10	0.080
D30	0.2
D60	0.2
Cu	2.5
Cc	1.5

Distribución granulométrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	0.0	Gruesa	0.0
		Fina	0.0
% ARENA	90.9	Gruesa	0.0
		Media	8.0
		Fina	82.8
% FINO	9.1		9.1
LL		NP	
LP		NP	
IP		NP	

Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	SP-SM
Denominación de Grupo	Arena pobremente graduada con limo

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-3 (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulométrica corresponde al Informe de ensayo N°293-25 SU24
El límite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°322-25 SU23



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 09/06/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

