

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°268-25 SU22

CLIENTE : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PI **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-22.02
DIRECCIÓN ** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO.460 DPTO.14 URB. JARDIN **RECEPCIÓN N°** : 662-25
PROYECTO ** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE **F.EMISIÓN** : 2025-06-09
UBICACIÓN ** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

** Datos proporcionados por el cliente

DATOS DE LA MUESTRA		
CANTERA/SONDAJE**	: LA GLORIA	CÓDIGO DE LA MUESTRA : 147-AG-25
N° MUESTRA **	: M-1	FECHA DE RECEPCIÓN : 27-05-25
TIPO DE MUESTRA **	: AFIRMADO	FECHA DE EJECUCIÓN : 28-05-25
LUGAR DE ENSAYO	: LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES	

Tamiz		
in.	mm.	% que Pasa
No.4	4,75	56,2
No.10	2,00	43,6
No.40	0,425	28,7
No. 200	0,075	18,8

Distribución granulometrica			
% BOLONES			
% BLOQUES			
% GRAVA	43,8	Gruesa	17,4
		Fina	26,4
% ARENA	37,4	Gruesa	12,6
		Media	16,9
		Fina	7,9
% FINO	18,8		18,8
LL		29	
LP		23	
IP		6	


Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System) D2487-17 (Reapproved 2025)	
SISTEMA UNIFICADO CLASIFICACIÓN SUCS	
Simbolo de Grupo	GM
Denominación de Grupo	Grava limosa con arena

Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes D3282-24	
SISTEMA DE CLASIFICACION AASHTO	
Clasificación AASHTO	A-1-b (0)

Ensayos de referencia:

La distribución granulometrica corresponde al Informe de ensayo N°300-25 AG19

El limite de Atterberg corresponde al Informe de ensayo N°329-25 SU23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

